

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ

Οθόνη LCD	ΤΥΠΟΣ ΟΘΟΝΗΣ		Περιγραφή
	4 Led λυχνίες προγραμμάτων	5 Led λυχνίες προγραμμάτων	
E1	○ ○ ○ ●	● ○ ○ ○ ●	Ενεργοποίηση Aquastop
E2	● ○ ○ ●	○ ● ○ ○ ●	Ενεργοποίηση πρεσσοστάτη ασφαλείας
E3	○ ● ○ ●	● ● ○ ○ ●	Δεν ζεσταίνει
E4	● ● ● ○	○ ○ ● ○ ●	Αποσυνδεδεμένος αισθητήρας θερμοκρασίας
E5	● ● ○ ●	● ○ ● ○ ●	Δεν γεμίζει με νερό
E6	● ○ ● ●	○ ● ● ○ ●	Σφάλμα στην αποχέτευση
E7	○ ● ● ●	● ● ● ○ ●	Σφάλμα στην τουρμπίνα
E8	● ○ ● ○	○ ○ ○ ● ●	Σφάλμα στην εναλλακτική βαλβίδα
E9	● ● ○ ○	● ○ ○ ● ●	Το νερό στην δεξαμενή έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό

- - Η λυχνία led αναβοσβήνει
- - Η λυχνία led είναι αναμμένη
- - Η λυχνία led είναι σβηστή

Σημείωση:

Οι κωδικοί E1, E2, E3, E4, E5, E6 αφορούν όλα τα μοντέλα

Οι κωδικοί E7 και E9 αφορούν τα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με τουρμπίνα που μετρά τα λίτρα.

Ο κωδικός E8 αφορά τα μοντέλα που είναι εφοδιασμένα με εναλλακτική βαλβίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

E1 – Ενεργοποίηση Aquastop

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ο διακόπτης floater του συστήματος υπερχειλίσης κλείνει λόγω εμφάνισης νερού στο δίσκο. Σε αυτήν την περίπτωση η αντλία της αποχέτευσης ενεργοποιείται έως ότου ο διακόπτης επιστέψει στην θέση on.

Είναι απαραίτητο να ελέγχει εάν υπάρχουν διαρροές νερού προερχόμενες από: την δεξαμενή, τον σωλήνα aquastop ή τα μέρη που βρίσκονται στη βάση (αντλία πλύσης, αντλία αποχέτευσης, τουρμπίνα αφαλάτωσης...).

Ιδιαίτερες περιπτώσεις:

εάν δεν υπάρχει νερό στο δίσκο, ελέγξτε ότι το floater δεν κρατά το διακόπτη κλειστό λόγω εσφαλμένης θέσης.

E2 – Ενεργοποίηση πρεσσοστάτη ασφαλείας

Μαρούσι (Εδρα): Λ. Κηφισίας 3, 151 25, Τηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026

Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρέου 90, 166 74, Τηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222

Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74, 55 133 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823

Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θέση Ρουπάκι – Ρύκια, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606

<http://www.petco.gr>, petco@petco.gr

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το επίπεδο ασφαλείας (PRS1) ενεργοποιείται, είτε υπάρχει είτε όχι σήμα πλήρους δεξαμενής (PLO). Σε αυτήν την κατάσταση το πρόγραμμα δεν σταματά αμέσως, αλλά αδειάζει και ξαναγεμίζει την δεξαμενή. Η ποσότητα του νερού, στην περίπτωση αυτή, μειώνεται. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφτεί έως και 3 φορές σε μία πλύση, καθώς μετά το πρόγραμμα σταματά εμφανίζοντας το μήνυμα του προβλήματος.

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματικός πρεσοστάτης
- δυσκολία σύνδεσης της αντλίας ή σφάλμα στην αντλία πλύσης
- νερό στην σωλήνα του πρεσοστάτη ασφαλείας
- η σωληνοειδής βαλβίδα πλήρωσης έχει υψηλή ταχύτητα ροής
- η ηλεκτρονική μονάδα έλεγχου δεν διαβάζει το μήνυμα πλήρωσης

E3 – Δεν ζεσταίνει

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σύστημα θέρμανσης δεν λειτουργεί αρκετά γρήγορα (λιγότερο από 1,5°C στα 20min)

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματική θερμαντική αντίσταση
- εσφαλμένη θέση αισθητήρα θερμοστάτη
- ελαττωματική αντλία πλύσης (δεν εισέρχεται νερό)
- ο βραχίονας/ες δεν περιστρέφεται/ονται ελεύθερα.
- εσφαλμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις στην αντίσταση ή στην πλακέτα
- ελαττωματικό ρελέ (ηλεκτρονική πλακέτα)

E4 – Αποσύνδεση αισθητήρα θερμοκρασίας

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν η συσκευή ξεκινά και ο αισθητήρας θερμοκρασίας αποσυνδέεται. Δεν είναι σύνηθες να εμφανίζεται αυτό το μήνυμα "τυχαία" καθώς συνήθως συμβαίνει μετά την αποκατάσταση άλλων προβλημάτων στην καλωδίωση (αλλαγή πλακέτας ή της θήκης του απορρυπαντικού). Εάν αυτό εμφανιστεί, ελέγξτε τις ηλεκτρονικές συνδέσεις του αισθητήρα και της ηλεκτρονικής πλακέτας.

E5 – Δεν γεμίζει με νερό

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την διαδικασία εισαγωγής νερού και εάν τυχόν η ποσότητα του νερού δεν είναι η αναμενόμενη μέσα σε 7 λεπτά.

Η αιτία μπορεί να είναι:

- κλειστή βρύση
- βουλωμένη ή τσακισμένη σωλήνα αποχέτευσης
- ελαττωματική σωληνοειδής βαλβίδα
- εσφαλμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις
- ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα

E6 – Σφάλμα στην αποχέτευση

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά την φάση αποχέτευσης εάν η συσκευή δεν αδειάσει, εντολή (PLO), εντός 3 λεπτών. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται 3 φορές και κάθε προσπάθεια διαρκεί 1 λεπτό. Αν το πρόβλημα εμμένει τότε η συσκευή εμφανίζει την βλάβη.

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματική αντλία αποχέτευσης
- ελαττωματικός πρεσοστάτης (η επαφή δείχνει συνεχώς full)
- η σωλήνα αποχέτευσης είναι ή σε εσφαλμένη θέση, ή φραγμένη ή τσακισμένη
- εσφαλμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις
- ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα

E7 – Σφάλμα στην τουρμπίνα

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται η ηλεκτρονική πλακέτα δεν διαβάζει σήμα από την τουρμπίνα.

Μαρούσι (Έδρα): Λ. Κηφισίας 3, 151 25, Τηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026

Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρέου 90, 166 74, Τηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222

Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74, 55 133 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823

Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θέση Ρουπάκι – Ρύκια, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606

<http://www.petco.gr>, petco@petco.gr

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματική τουρμπίνα
- βρεγμένη ηλεκτρονικές συνδέσεις στην τουρμπίνα
- εσφαλμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις
- ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα

E8 - Σφάλμα στην λειτουργία της εναλλακτικής βαλβίδας

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το πρόγραμμα ξεκινά και η ηλεκτρονική κάρτα δεν διαβάζει το σήμα από την εναλλακτική βαλβίδα.

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματική εναλλακτική βαλβίδα
- εσφαλμένες ηλεκτρονικές συνδέσεις
- ελαττωματική ηλεκτρονική πλακέτα

E9 - Το νερό στην δεξαμενή έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό (μόνο στα μοντέλα με τουρμπίνα)

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα ότι γέμισε ο κάδος (PLO) δεν λαμβάνεται και το νερό φτάνει στο όριο των 7,5 λίτρων. Η συσκευή σταματά το πρόγραμμα και εμφανίζει την βλάβη.

Η αιτία μπορεί να είναι:

- ελαττωματικός πρεσοστάτης
- η ηλεκτρονική πλακέτα δεν διαβάζει το σήμα full

Μαρούσι (Έδρα): Λ. Κηφισίας 3, 151 25, Τηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026

Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρέου 90, 166 74, Τηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222

Θεσσαλονίκη: Εθν. Αντιστάσεως 74, 55 133 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823

Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θέση Ρουπάκι – Ρύκια, 19300 Ασπρόπυργος, Τηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606

<http://www.petco.gr>, petco@petco.gr